



هه‌رێما کوردستانی - عێراق
سه‌رۆکایه‌تیا ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران
وه‌زاره‌تا نافخۆ
ئیدارا سه‌ربه‌خۆ یا زاخۆ
کاروبارین ته‌کنیکی
لیژنا سلامه‌تی

پشت به‌ستن ب یاسایا کار یا عێراقی یا ژماره (٣٧) ل سال (٢٠١٥) پشکا (١٣) به‌شی (ئیکێ) مادا (١١٣) تا مادا
(١٢٥) ئه‌فاگریدای ب (ته‌ندروستی و سلامه‌تیا پیشه‌ی) فه

ئیدارا سه‌ربه‌خۆ یا زاخۆ ئه‌فان رێنمایین لخوا لێ دهردکن بو ساخله‌می و پراستنا سلامه‌تیا پیشه‌ی



رٲنما:

پٲٲفٲه هه مٲ رٲنما بهٲنه بجهٲنان لدٲف شٲرهٲ و ٲاداشٲٲن لٲژنا سلامهٲٲٲ.

به شٲ ٲه كه م: جهٲ كرى

1. ئافاهٲ

هه ر ئافاهٲه كٲ سرژنوى بهٲنه دروسٲ كرن ٲان خراب كرن ٲان نٲره نكرن قه برٲ وى ژ (ٲ٥٠ م)
ببورت و بلنداهٲ ٲا وى ژ (٣ م) ببورت پٲٲفٲه ٲابه ند بٲ:

(ا) جهٲ كرى بهٲنه جودا كرن و گرٲن دگه ل دموروبه ران، دا چ كرى گه رٲان ل دموروبه ران نه كهٲ، و هه مٲ هٲماٲٲن
ئاگه هدارٲٲ ٲٲن پٲٲفٲى بو دٲل كرن كو ئه ف جهه كار ٲٲ تٲدا دهٲٲه ئه نجام دان بهٲنه بكرٲنان.

(ب) هه ر كولانه كا د جهٲ كرىدا بهٲنه ئه نجام دان و كٲراتٲا وى ژ (١،٥ م) ببورت پٲٲفٲى ٲه بهٲنه گرٲن ب رٲكا شرىٲٲ
ئاگه هدارٲٲ، و هه كه ر كٲراتٲٲه ك ژ (٣ م) دمرباز ٲٲ پٲٲفٲى ٲه بهٲنه گرٲن ب رٲكا (ٲوتٲا ٲان هه ر ٲشٲه كٲ وه كٲ وى)

(ج) هه ر ئافاهٲه كٲ بلنداهٲا وى ژ (ٲ قاتان) ببورت پٲٲفٲه ٲه رژان و ٲولا ٲراسٲٲٲ بكار بٲنن ل هه ر جهه كٲ كار تٲدا دهٲٲه
كرن و كرى گه رٲٲ ل دموروبه ران بكهٲ.

(د) هه ر ئافاهٲٲه كٲ بلنداهٲا وى ژ (١ قاتٲ) ببورت پٲٲفٲه هافٲٲنا به رمٲكان ژ سرٲى بو خرى ب رٲكا ئامٲرى به رزكرنٲ
بٲ هه كه ر چه ندٲا وى گه له ك بٲ و هه كه ر كٲم بٲ ب رٲكا كرٲكران و درٲكا دم رجانرا بٲ.

(ه) ئه گه ر كار ل ده مٲ شه فٲ د جهٲ كرىدا هاته ئه نجام دان، پٲٲفٲه روناھٲى بو روناھٲى كرنا جهٲ كرى و هه روه سا هٲماٲٲن
ئاگه هدارٲٲ ٲٲن ب روناھٲى بهٲنه بكرٲنان، و هه روه سا نابت كرٲن ده نكٲى بلندژٲ ب دو كه فٲ بهٲنه ئه نجام دان.



2. رټک و پر

هر رټک يان جاده يان پر سر ژنوی بهیته دروست کرن يان بهیته خراب کرن يان بهیته نږه نکرڼ پټټفیه پابه ند بت ب:

(ا) هر کولانه کا د جهی کړیدا بهیته نه نجام دان و کړاتیا وی ژ (۱،۵م) ببورت، پټټفی یه بهیته گرتن ب رټکا نیو جیړسی و شریت و هیمايښ ناگه هداري. و هه کمر کړاتیه ک ژ (۳م) دربار بی پټټفی یه بهیته گرتن ب رټکا (توتیا يان هر تشته کي وه کي وی)

(ب) هر کولانه کا د جهی کړیدا بهیته نه نجام دان و کړاتیا وی ژ (۱،۵م) ببورت، پټټفی یه بهیته کولان ب شیوژي سلټوب (مائل) يان (دره ج) نه گمر جهی کړی قه بلری پټټفی هه بت، هه کمر قه بلری پټټفی نه بت هر درټییه کا کار تیدا دهیته نه نجام دان پلیټی پراستن ژ هر فینی بهیته بکړئینان، چ ب شیوژي پښگاډ پښگاډ هر پارچا کار تیدا ب دوماهی دهیت ژنوی پارچا دیفدا کار دهست پي بکت، یانژی هه می جهی کړی پلیټی پراستن ژ هر فینی بهیته بکړئینان.

(ج) درج و رټک بو چوونا ناف کولانی و دوکه فتی پټټفیه بهینه دروست کرن، ب کیمی دوو رټکین چوونا و دوکه تنی هه بن.

(د) بو هر (۱۰۰م) درټیا هر کولانه کي پټټفیه (۱) ئیک خالا لسر دربار بیی بهیته دروست کرن، ب شیوژي کي نه ندژیری کو گیانی در بژ بویان بهیته پراستن ب باشترین شیوه.

(ه) نابت جاده و رټک بهین پیسکرن و تیکدان يان تهنگ کرن ب بهرمايک و کمرستین کړی بگشتی.

(و) نابت ریگری بو هاتن و چوونی بهینه دروست کرن ب ئیکجاری.

(ز) لغزاتیا هاتن و چوونی بهیته دهستنیشان کرن ژلاپی ریقه بهریا هاتن و چوونی فه، هر وه سا هر پټټفیه کا هیمايښ هاتن و چوونی هه بت پټټفیه بهیته دانان.

(س) دهما کار بو جاده یه کا نافخو بهیته نه نجامدان، پټټفیه کار د لایه کي جادی دا بهیته دهستپیکرن و ب دووماهیک بهیت و ژنوی کار د لای دی یی جادی دا دهستی بکته، دهما کار بو و د جاده یه کا ژدرمه فه دا بهیته نه نجامدان، پټټفیه جاده کا خزمه تگوزلری (خدمی) بهیته فه کرن.



به شی دووی: ئامیرین کاری

ههر جوړه ترومبیله ک یان ئامیره ک گران و سفک کار بکت د جهی کړیدا ب هه می شیوژان و قهبران پیتقییه پابه ند بت ب:

(۱) پشکینین ترومبیل و ئامیره ی بشیوه کی گشتی:

۱- روئی ترومبیل یان ئامیره ی نابت بهیته رشتن بهیچ شیوه کی.

۲- هه می جوړن لایتین ترومبیل ب دروست کار بکن، (هوشداری یا هورنا به گی) دروست کار بکه ت

۳- هه می جام و دوگه هین ترومبیل د ساخلم بن و نابت جامین وی بهین گرتن بریکا پرده یان لسقه یان ههر تشته کی دی کو دیتنا ژورقه وژدرفه بیرت.

(ب) ئهو که سی ل سهر ترومبیل کار دکت نابت ته مه نی وی ژ (۱۸) سالی کیتر بت و ب شیوه کی فصری ژلای حکومتا ههریما کوردستانی یان حکومتا عراقی یان ههر بهلگه کا فصری یا ههر وهلاته کی کو دیار بکت ئه ف که سه ری پی دای یه بو بکرئینانا فی جوړی ترومبیل.

(ج) ئهو که سی ل سهر ترومبیل یان ئامیره ی کار دکت د ده م و جهی کار کرنیدا نابت بهیچ شیوه کی دبن کریگه ریا ههر جوړه ماده کی پی هوشکهدا بت، و نابت موبایل بهیچ شیوه کی بکار بینت د ده می کار کارنی دا.

(د) ههر ترومبیله کا کار بکت دجهی کړیدا پیتقییه کر مه نده ک ژبلی شوفیری دگه لدا بهیته ترخانکرن بو دانا ئامژان ب شوفیری بو نه هیلانا خالین کور (نقاط العمیاء) د ترومبیل دا ب تایبه ت د پروژین جادان دا

(ه) ترومبیل (حادلة) نابت ل نژیکی ئافاهییان (هزاز) ی بهیچ شیوه کی بکار بینت.

(ز) بو ههر ترومبیل یان ئامیره کی د جهی کاری دا کار بکت هه کهر پیتقی ب راوژیی هه بت ژ فصر مانگه هین په یوه نندیدار، ل سهر رینمایین لقین و چهوانیا بکرئینانی پیتقییه لایه نی جیبه جیکار پابه ند بت.

(و) نابت ئامیرین (حادله، حفاره زنجیر) هاتن و چوونی بکهن ل سهر جاده بین قیر و کونکریتی

(ی) ل ده می کار کرنا ئامیری بهرز کرنی (رافعه) دفیت که سه کی تایبه تمند هه بت بو دانا رینمایان.



هه مروفه ك بچت دناف جهى كرى دا پيتقيه لسهر پابه ند بت ب:

- پيتقيه ل سهر هه مى ستافى كرى (ئهندز يار، پيقهر، به ليندر، كرىكار، هه مى كرمه ندين ته كنكى) پابه ند بن رينمايىن ليو كرنا جل و بوگين سلامه تى كو پيكدهين ژ (ئيله ك، دهستگور ك، پيلا ف، كولاف، بهرچا ف، هتد) ل ديف كرى دهيتته ئه نجامدان. ب شوى ل خرى.



-كولافى سپى بو ئهندز يارى

-كولافى زمر بو كرىكارى

-كولافى شين بو كرمه ندين ته كنكى (نچار، بناء، كهرباي، حداد.... هتد)

-ئيله كى كهسك بو ستافى ئهندز يارى

-ئيله كى پرته قالى بو ستافى كرىكاران

- پيتقيه هه مى پيداويستين بهر دهستكرنا بيهنقه دانى بو هه مى ستافى كرى بهينه دابينكرن (كابينه، جهى خرن و فه خرن، دهست شوو، تواليت)، و دگهل هه بينا ماوه كى دهستنيشانكرى بو بيهنقه دانى ژ نيف ده مژمى كيمتر نه بت، و ل وهرزى هافينى فينككه هه بت و ل وهرزى زفستانى گهرمكه هه بت (كابينه + جهى خرن و فه خرن).
- نابت كرلين زيده تر ژ شيانين له شى بين هه مى ستافى كرى و بتايبه تى كرىكار يان هه م كرمه نده كى پى بهيتته كرن كو بار گراني بكه فت سهر و ببت ئه گهرى تيك چوونا بارى ته ندروستى.
- ل ده مى كولانه ك بهيتته كرن ب كىراتيا زيده تر ژ (م۲)، پيتقيه لسهر ئه و كرىكار يان كرمه ند يان هه م مروفه كى گريداى ب ستافى كرى فه تيدا كار بكت رازيبينه ك فهرمى ژى بهيتته وهرگرتن بهرى كرى دهست پى بكت.
- هه م كرىكاره ك يان كرمه نده ك يان هه م مروفه كى ستافى كرى (هه مى كرلين دبن ئه گهرى ته نگه نه فه سى) پيتقيه پيداويستين نه هيلانا ته نگه نه فه سى بكار بين، ب تايبه تى كرلين كولانى و كرلين كونكرى پيتقيه (ماسك) بهيتته گريدان و بكرئينان ژلايى ئه و مروفين راسته وخو ليكدان و نيزىكى دگهل كرى دهيتته ئه نجامدان دا هه مى
- هه م كرىكاره ك يان هه م كرمه نده ك يان هه م مروفه كى ستافى كرى، ئه وى ل بلنداهيا زيده تر ژ (م۳) كار دكن پيتقيه (قايشا گريدانى) بهيتته بكار ئينان و نابت بهيج شيوه كى پى (قايشا گريدانى) كار بكت
- هه كهر هژمرا ستافى كرى بگشتى كيمتر بت ژ (۵۰) پينچى مروفان پيتقيه (۱) ئيك كه سى ژوان (۵۰) پينچى كرمه ندان شلرمايه ك باش دهه ولره اتنا دهستپيكى دا هه بت، هه كهر هژمرا ستافى كرى بگشتى پتر بت ژ (۵۰) پينچى مروفان هه تا (۱۰۰) سه د مروفان پيتقيه (۱) ئيك كه سى ژوان تايبه تمه ند بت دهه ولره اتنا دهستپيكى دا، و هه م هوسا بو هندى هژمرا كرمه ندان زيده تر لى بهيت.
- نابت ل ده مى بكرئينانا ئاميره و ترومبيلين بهه مى قه بران ژبلى كه سى تايبه تمه ند ب دانا ئامزان بو بكره ينرى بمينت ل نيزىكى ئه وى ئاميره يان ترومبيلين بهه مى قه بران.
- هه م كابينه كا ل جهى كرى بهيتته دهينان پيتقيه سندوقا هه ولره اتنين دهستپيكى دنافدا هه بت.

به شيء چواری: ژینگه

ا) پیتفیه ژینگه بهتته پراستن ب شیوه کئی گشتی هه ر کره کئی بهیته کرن نه بیته نه گه ری تیکدانا ژینگه هی و پیسکرنا هه وای و ئافی و ئاخ و داروبران لدمورو بهرین جهی کری.



خالین پیٽی بهینه جیبه جیکرن دگهل تهندهری:

- پلانا ترافیکی (بو کرای جادان)
- پلانا رویدانا (ساخلمی+ترافیکی)
- راپورتین رویدانا
- ژینگهه (پلاستن+پره پیدان)
- پلانا سیفتی + CV یی که سی بهر پرس بو کرای سیفتی

نئری پیٽی ل سهر لایه نی جیبه جیکار:

- داناراهینانین سلامه تیئی بو هه می ستافی کرای و ههر ئیک ل دیف بسپوری یا وی
- راسپردنا نئری دیفچوونا سلامه تیا پروژه یی بو که سه کی و نه گهر ژملرا کر مه ندان ژ (۵۰) پینجی که سان در باز
- بی ل جهی کرای، دقیت که سه کی تاییه تمه ند هه بت بو دیفچوونی
- دابینکرنا هه می پنداویستین پیٽی بو بریفه برنا کرای ل دیف مارجین سلامه تیئی

نئری پیٽی ل سهر لایه نی سهر پرشت:

- داناراهینانه کی لدور مارجین سلامه تیئی بهری دهست بکربونا ههر پروژه کی.
- دانلسزایان (ئاگه هدلی+دلای) لده می نه پیگیریکرنا لایه نی سهر پرشت
- دانا هوشدریان
- راوه ستاندنا کار
- سزایی دلای

